

棉花楼装修工程

跟 踪 周 报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞、黄聪

跟踪时间：2018年3月24日~2018年3月30日

跟踪日志

天气：晴

气温：14-20

工程名称：棉花楼

日期：2018年3月24日

星期六

记录人：祝红霞、黄聪

一：现场情况：

1、2楼卫生间洁具安装



ARROW

ARROW
箭牌卫浴

合格证
Qualified Card
检验工号: QA03

级别: AA

佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司
SHUNDE AREA FOSHAN LEHUA CERAMIC SANITARY WARE CO., LTD.



跟踪日志

天气：晴

气温：13-20

工程名称：棉花楼

日期：2018年3月25日

星期天

记录人：祝红霞、黄聪

一：现场情况：

1、3楼卫生间洁具安装







跟踪日志

天气：晴

气温：13-21

工程名称：棉花楼

日期：2018年3月26日

星期一

记录人：祝红霞、黄聪

一：现场情况：

无施工

跟踪日志

天气：晴

气温：14-25

工程名称：棉花楼

日期：2018年3月27日

星期二

记录人：祝红霞、黄聪

一：现场情况：

- 1、外墙刷漆
- 2、1楼卫生间吊顶、墙砖拆除及建筑垃圾清除
- 3、屋面刷乳胶漆











跟踪日志

天气：晴

气温：15-28

工程名称：棉花楼

日期：2018年3月28日

星期三

记录人：祝红霞、黄聪

现场情况：

- 1、1楼卫生间墙面、地面瓷砖及天棚吊顶拆除，建筑垃圾清运
- 2、3楼部分瓷砖踢脚线修补
- 3、外墙刷漆







跟踪日志

天气：晴

气温：18-24

工程名称：棉花楼

日期：2018年3月29日

星期四

记录人：祝红霞、黄聪

现场情况：

- 1、2楼踢脚线修复
- 2、外墙刷漆





跟踪日志

天气：晴

气温：17-24

工程名称：棉花楼

日期：2018年3月30日

星期五

记录人：祝红霞、黄聪

现场情况：

- 1、外墙刷漆
- 2、1楼卫生间墙面抹灰



